

《研修グループ行事報告書》

行 事 名 QC手法体得研修会

開 催 月 日 : 2011 年 10月 5日 (水) ~ 6日 (木) 【2日間通い】
 開 催 場 所 : UDTラックス株式会社 上尾工場 社員クラブ2F 特別研修室・第1会議室
 行 事 委 員 長 : 本田技研工業株式会社 埼玉製作所
 有 料 参 加 者 : 参加者数 38名 (会員 30名 非会員 8名) ※目標: 30名
 参加社数 会員 14社 非会員 4社

運 営 上 の 工 夫 : ① 研修内容の見直しを図り、より実用性・重要性のある手法に重点を置き、
 講義を行った
 次 年 度 へ の 課 題 : ① 時間と講義内容量のバランスとの再検討が必要
 (受講者レベルを絞り、レベルに合わせ内容を集約し、時間を捻出する)
 ② GDをする際の使用する用紙について、効率的にディスカッションできる
 環境を作ることが必要(A4用紙よりも、模造紙の方が効率があると思われる)

基本プログラム

1日目 10月5日(水) <共通>よく使われるQC7つ道具 司会:西沢幹事

時刻	時間(分)	内 容	担 当
9:30 ~ 9:45	15	受 付	青 木 幹 事
9:45 ~ 9:50	5	開会挨拶	染 谷 幹 事
9:50 ~ 10:00	10	オリエンテーション	西 沢 幹 事
10:00 ~ 11:30	90	データのとり方・まとめ方(層別・チェックシート)	高 橋 幹 事
11:30 ~ 12:15	45	昼食休憩	
12:15 ~ 14:15	120	グラフ・パレート図	青 木 幹 事
14:15 ~ 14:30	15	休 憩	
14:30 ~ 17:00	150	特性要因図	奥 田 幹 事

2日目 10月6日(木) <共通> 司会:青木幹事

時刻	時間(分)	内 容	担 当
9:20 ~ 10:00	40	特性要因図(発表)	奥 田 幹 事

2日目 10月6日(木) <Aコース>QC手法ニーズ別研修 司会:青木幹事

時刻	時間(分)	内 容	担 当
10:00 ~ 12:20	140	ヒストグラム ※休憩含む	根 岸 指 導 員
12:20 ~ 13:05	45	昼食休憩	
13:05 ~ 15:00	115	管理図	新 井 指 導 員
15:00 ~ 15:15	15	休 憩	
15:15 ~ 16:35	80	散布図	藤 沢 指 導 員

2日目 10月6日(木) <Bコース>QC手法ニーズ別研修 司会:西沢幹事

時刻	時間(分)	内 容	担 当
10:00 ~ 12:20	140	系統図法・マトリックス図法 ※休憩含む	大 熊 指 導 員
12:20 ~ 13:05	45	昼食休憩	
13:05 ~ 14:45	100	親和図法	三 ツ 橋 指 導 員
14:45 ~ 15:00	15	休 憩	
15:00 ~ 16:35	95	連関図法	増 村 指 導 員

2日目 10月6日(木) <共通> 司会:青木幹事

時刻	時間(分)	内 容	担 当
16:35 ~ 16:40	5	修了証授与	高 橋 幹 事
16:40 ~ 16:50	10	感想カード記入	青 木 幹 事
16:50 ~ 16:55	5	閉会挨拶	廣 田 幹 事

<研修会の様子>



講義の様子



演習に取り組む受講生



グループディスカッション



ディスカッションの発表風景



修了証授与